



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
INSTITUTI I NDËRTIMIT
Tiranë

Tirane më 06.122019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Terreti i dates 26.11.2019,

Subjekti : FSHN - UT

Qyteti: TIRANË Njesia Administrative nr. . Rruga:” Blv. Zogu i I rë
Ndertesa: FSHN - UT

Sistemi Konstruktiv i Objektiv (përshkrim): SISTEM DUAL LAM. A, B, C
NDERSA LAM D SISTEM SKELETOR

Dëmet e konstatuara në objekt: TE GJITHA OBJEKTET A, B, C, D JAN PLASARITJE ?
TE VOGLA TE CILAT JAN RIPARUAR NGA FSHN ~~DANE~~ ~~JAVORE~~
~~REPREREGJUNA~~ ~~PËRATËR~~ TE OBJEKTIV A KATI I IV PJESA
E LABORATOREVE NR. 406, 407, 408 JANË ME MURË
TE PLASARITURA THELLË

Konkluzionet:

REKOMANDOHET QENË KËTO LABORATOR TE MOS
PERDOREN DERI TE NJË ZGJIDHJE KONSTRUKTIVE

Grupi i inspektimit

MUHADREM MAVRAJ
BRANT ZOGJANI

Ing. Agron HYSENLLIU
DREJTORI PERGJITHSHEM

