



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
INSTITUTI I NDËRTIMIT
Tiranë

Tirane më 06 .12.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Termeti i dates 26.11.2019,

Subjekti : FAK. I SHKENCAVE SOCIALE - UT

Qyteti: TIRANË Njesia Administrative nr. . Rruga: " VASIL SAKANTO

Ndertesaja: FAK. I SHK. SOCIALE 4KATE

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): BETON ARME

Dëmet e konstatuara në objekt: PLASARITJE TE PJESSHME
NË PËR KLASAT E MESIMIT DHE ZYRAT NË
KATIN E DYTË.

Konkluzionet:

- REKOMANDOHET : TE EVITOHEN PLASARITJET (PARRA PROCESI
- SISTEMI KONSTRUKTIVI QENDRUSHËM (MESIMOR)

Grupi i inspektimit

1. MUHAMMEDI MAYERAJ
2. GRANIT ZOGËJARI

Ing. Agron HYSENLLIU

DREJTORI PËRGJITHSHËM

