



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë  
INSTITUTI I NDËRTIMIT  
Tiranë

Tiranë më 06.12.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Terreti i dates 26.11.2019,

Subjekti : REKTORATI I UT

Qyteti: TIRANË Njesia Administrative nr. . Rruga:” BULEVARDI DESHMORET E  
Ndertesë: REKTORATI I UT KOMBIT

Sistemi Konstruktiv i Objektivit (përshkrim): SISTEM DUAL  
MURE TE TRASHA (60CM) PLLAKAT (SOLETA) BETON ARME.

Dëmet e konstatuara në objekt: YEREHEK PLASARITJE  
MINORE TE CILAT NUK NDIKOJN NE STABILITET  
TE KONSTRUKSIONIT.

Konkluzionet:

SYGJEROHET QE DOLLAPET NJËMBINJË TE VENDOSURA  
TE HIQET PJEJA EDYTË OSE TI BËHËT NDONJE ZGJIDHJE  
OPTIMALE.

Grupi i inspektimit

1. BASHIT ZOGEDANI
2. MUHAMMEDI MAYRAJ

Ing. Agron HYSENLLIU  
DREJTOR I PERGJITHSEM

